

# ASSAINISSEMENT AUTONOME **FO 4**

## FORMULAIRE CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT

<b>Chargé du diagnostic :</b>  L'Espérou - 30570 Valleraugue ☎ 04 67 82 73 79 – ☎ 04 67 82 75 36 ✉ <a href="mailto:y.bouissieren@cac-ts.fr">y.bouissieren@cac-ts.fr</a> Technicien : BOUISSEREN Yoni	<b>Référence du contrôle :</b> <b>30339-2013-0018</b> <b>Date de l'examen :</b> <b>06/07/2021</b> <b>Date de l'avis de passage :</b> <b>Personnes rencontrées :</b> Evesque Cédric
--	---

### COORDONNEES DE L'IMMEUBLE

**Adresse de l'immeuble :** PRAT PEYROT  
 VALLERAUGUE  
**Code postal :** 30570 **Commune :** VALLERAUGUE  
**Références cadastrales :**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>SECTION</b>	A									
<b>N°</b>	1225									

**Secteur :** Zone de sensibilité : PEU SENSIBLE

**Propriétaire de l'immeuble :**  
**Nom et prénom :** COMMUNAUTÉ DES COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES  
**Adresse :** L'ESPEROU  
  
**Code postal :** 30570 **Commune :** VALLERAUGUE  
**Téléphone fixe :** **Téléphone mobile :**

**Date de réalisation de la filière d'assainissement non collectif :** 18/09/2003  
**Type du dernier contrôle :** Contrôle diagnostic de l'existant **Date du dernier contrôle :** 05/05/2012  
**N° d'abonnement au service d'eau potable :**  
**Consommation annuelle en m3 :** 0

### MODIFICATIONS DEPUIS LE DERNIER CONTROLE

☞ **Modifications de la taille et/ou de la destination de l'immeuble :** NON  
 Nombre de pièces principales : 0 dont 0 chambres.  
 Nombre d'habitants :  
 Type d'immeuble : Restaurant

☞ **Modifications de l'aménagement du terrain :** NON

☞ **Modifications constatées de la filière :**

Améliorations apportées :

Modifications nuisant au fonctionnement et aux performances de la filière (By-pass, transformation de certains équipements, ...) :

### PRETRAITEMENT

#### REGARD DE COLLECTE

Existe-t-il un regard de collecte ?

**NON**

Etat général :

**SANS OBJET**

#### DISPOSITIFS DE PRETRAITEMENT

Existe-t-il un dispositif de traitement ?

**OUI**

Etat général :

**SANS OBJET**

Type : **Fosse toutes eaux** Volume (m3) : **35**

L'ouvrage est-il accessible ?

**OUI**

Le tampon est-il accessible ?

**OUI**

Dégradations constatées ?

**NON**

- Si oui, préciser :

Présence d'odeurs ?

**NON**

L'écoulement des eaux au sein de l'ouvrage se fait-il correctement ?

**NON VERIFIE**

#### VIDANGES

Hauteur ou taux d'accumulation des boues :

Accumulation des boues : **SANS OBJET**

Date de la dernière vidange :

Nom/Raison sociale du vidangeur : **(aucun)**

Justificatif de vidange disponible ? **NON** Volume vidangé :

Destination des matières de vidange :

#### VENTILATION

Conformité générale de la ventilation :

**SANS OBJET**

La ventilation fonctionne-t-elle correctement ?

-

- Si non, préciser:

#### PREFILTRE

Existe-t-il un préfiltre ?

**NON**

Etat général : **SANS OBJET**

#### BAC A GRAISSES

Existe-t-il un bac à graisse ? **OUI**

Etat général : **SANS OBJET**

Volume en litres :

**7000**

Le tampon est-il accessible ?

**OUI**

Présence d'odeurs ?

**NON**

**Commentaires généraux sur le prétraitement :** Présence d'une grande fosse toutes eaux (volume exact inconnu) et de 5 bacs dégraisseurs tous d'un volume inconnu

### TRAITEMENT

#### REGARD DE REPARTITION

Existe-t-il un regard de répartition ?

**NON**

Etat général :

**SANS OBJET**

#### TRAITEMENT

Existe-t-il un système de traitement ?

**OUI**

Type :

**LIT D'EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR**

Etat général :

**SANS OBJET**

#### REGARD DE CONTROLE (DISPOSITIFS DRAINÉS)

Existe-t-il un regard de contrôle ? **NON**

Etat général :

**SANS OBJET**

**Commentaires généraux sur le traitement :** Tranchées d'épandage mais aucun regard pour attester du bon fonctionnement de ces derniers ni de leurs longueurs exactes.

### EVACUATION DES EFFLUENTS

<b>Ecoulement de l'effluent jusqu'à l'infiltration :</b>	<b>SANS OBJET</b>
<b>Rejet d'effluents vers le milieu superficiel :</b>	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu naturel ?	<b>NON</b>
<b>Qualité du rejet au milieu hydraulique :</b>	<b>SANS OBJET</b>
Etat de l'exécutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts, ...) :	
Le cas échéant, résultat des analyses effectuées :	
 <b>Rejet par puits d'infiltration :</b>	
Existe-t-il un rejet dans un puits d'infiltration ?	<b>NON</b>
<b>Etat général :</b>	<b>SANS OBJET</b>
 <b>POSTE(S) DE RELEVAGE</b>	
Présence de postes de relevage ?	<b>NON</b>
<b>Etat général :</b>	<b>SANS OBJET</b>

### IMPACTS

<b>Code impact</b>
--------------------

3
---

La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité publique ? **NON**  
 - Si oui, lesquels, et pourquoi :

La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ? **NON**  
 - Si oui, lesquels, et pourquoi :

### CONCLUSIONS DU CONTROLE

#### INSTALLATION ADAPTEE

Défauts d'entretien ou usure d'un des éléments de l'installation.

Installation adaptée - recommandations

Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs

**L'installation d'assainissement respecte la réglementation en vigueur le jour du contrôle. En conséquence, un avis favorable est émis quant à la conformité de la filière en place.**

Réaliser l'entretien courant ainsi que les quelques travaux listés ci-dessous (s'il y en a) pour améliorer le fonctionnement de l'installation.

#### Prescriptions :

Le rajout de regards concernant la zone d'épandage permettrait d'avoir un point de vue sur l'état de celui-ci.

Le jour de la visite, aucun regard n'était visible sur la répartition ni sur le bouclage des drains.

Il faudrait également prévoir une ventilation primaire (en amont de la fosse) et secondaire (entre la fosse et l'épandage) afin d'extraire les gaz produits dans la fosse.

#### Commentaires :

Votre installation respecte la réglementation en vigueur. Cependant, des améliorations sur systèmes seraient souhaitables (cf préconisation).

Continuez l'entretien de vos ouvrages avec une vidange régulière de la fosse et des bacs à graisses ( au moins 1 fois par an).

Le 22/07/2021

Le Technicien, **BOUISSEREN Yoni**




Le 22/07/2021

Le Vice-président, **GAUTHIER JÖEL**



### SCHEMA DE LA FILIERE



L'Espérou, le mercredi 6 octobre 2021

**COMMUNAUTÉ DES COMMUNES CAUSSES AIGOUAL  
CEVENNES  
L'ESPEROU  
30570 VALLERAUGUE**

**Objet : Contrôle périodique d'un système d'assainissement non collectif**

Référence ANC : FO4 30339-2013-0018

Madame, Monsieur,

Le service public d'assainissement non collectif a procédé le **06/07/2021** dans la propriété située:

**L AIGOUAL  
VALLERAUGUE  
30570 VALLERAUGUE  
parcelle(s) :A 1225**

au contrôle de bon fonctionnement et d'entretien de votre installation individuelle de traitement des eaux usées. Vous voudrez bien trouver ci-joint le rapport de visite.

Un entretien régulier de vos ouvrages est préconisé afin de faciliter leur durée de vie. Il vous appartient de réaliser ces vidanges puis de nous transmettre une attestation d'exécution précisant notamment la quantité de matière éliminée et le lieu de dépotage.

Une visite de contrôle de fonctionnement sera effectuée sur la propriété dans six années environ.

Le service public d'assainissement non collectif reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



P.J.: Rapport du contrôle