

Protection de berge du centre historique de Remoullins Reportage photographique



Etat de la berge avant travaux



Travaux préparatoires



Battage des palplanches



Rideau de palplanches en cours de mise en place



Préparation de l'assise des gabions



Atelier de confection des matelas Réno



Pose subaquatique des matelas Réno



Premiers gabions posés sur le tapis de matelas Réno



Remblaiement de la berge en cours



Matelas Réno de protection de la berge



Protection en gabions et matelas Réno



Mise en place de la terre végétale



Travaux achevés – vue amont



Travaux achevés – gabions et berge enherbée



Travaux achevés – vue sur les arbres conservés intégrés à l'aménagement



Travaux achevés – vue sur l'habillage bois des palplanches et la digue